

Instrucciones de Operacion

Advertencia

El PSX-2 esta diseñado para intercambiar el fluido de guia automatico (power steering) y aprobado para lavar con quimico el guia automatico (power steering).

Usar el PSX-2 para liquido de freno y otros liquidos puede causar daño al sello de la bomba y la garantia sera anulada.


Intercambio

- Verifique que haya suficiente fluido (liquido) nuevo en el tanque de fluido nuevo y suficiente espacio en el tanque de fluido usado para el proceso de intercambio. El motor del vehiculo debe estar apagado.
- Remueva la tapa de la reserva del fluido de power steering y entre la manguera de servicio dentro de la reserva.
- Remueva el fluido usado de la reserva apretando la parte de atras del boton (switch) del control electrico.
- Vuelva a llenar la reserva apretando la parte de alante del boton (switch) del control electrico.

Sugerencia: **Llene el liquido nuevo un poco mas arriba del nivel de liquido en la linea de regreso de la marca de la reserva.**

- Prenda el vehiculo y dele una vuelta completa al guia en direccion del reloj y despues otra vuelta en direccion contraria al reloj.
- Apague el vehiculo.
- Repita los pasos del 3 al 6 hasta que obtenga el nivel del liquido deseado.

Advertencia: No permita que se sobrellene el tanque usado



Pieses de Reemplaso	
Pompa	320-80016-00
Tanque de Fluido Nuevo	315-80004-00
Tanque de Fluido Usado	315-80005-00
Tapa de Manguera	028-80250-18
Boton(switch)	024-80088-00

EC Declaracion de Comformidad de Maquina

Directivo 98/37/EC



RTI Technologies, Inc.
4075 East Market Street
York, Pennsylvania 17402 USA
Phone: 717-840-0678

Adjunto declaro que:

- PSX-2 el intercambio de liquido del guia automatico (power steering)
- esta en conformidad con las proviciones del directivo de la maquina (directivo 98/37/EC) y con las legislaciones nacionales implementadas
- esta en conformidad con las proviciones de las siguientes otras EC directivas:

Compatavilidad Magnetica (EMC) Directivo 89/336/EEC

Emisiones Electromagnetica EN 61000-6-4: 2001

Inmunidad Electromagnetica EN 61000-6-2: 1999

El PSX-2 esta certificado al EMC Directivo como el ATX-2 probado por:

TÜV America Inc.
1775 Old Highway 8 NW Ste. #104
New Brighton, MN 55112
Phone: 651-638-0262

Thomas L. Crandall

CE

A handwritten signature in black ink that reads "Thomas L. Crandall".

Vice Presidente - Tecnologia

Fecha: January 10, 2005