


MAHLE


KÄLTEMITTEL-KIT Kurzanleitung




1. Aufkleber an den ArcticPRO® Tech | Advanced anbringen




1. Aufkleber an den ArcticPRO® Expert | Ultimate anbringen




2. Schläuche von Hand aufschrauben. Mit einem Schlüssel um 1/4 Umdrehung nachziehen.




3. Blindkupplungen montieren



4. Schnellkupplungen an den Schläuchen montieren




5. Netzkabel anschließen und das Gerät einschalten




6. Inbetriebnahme starten




7. Gasart auswählen




8. Anschlussstück an der Gasflasche montieren



9. Schnellkupplung des Schlauchs an die Flasche anschließen



10. Gasflasche kopfüber aufstellen



11. Interne Flasche befüllen





Lesen Sie bitte das
ArcticPRO® Handbuch
für den Gebrauch des
Geräts.



Persönliche
Schutzausrüstung



Diese Karte ist eine „Kurzanleitung“ und nicht als Ersatz für eine Bedienungsanleitung gedacht.

Zusätzliche Informationen oder ausführlichere Anweisungen finden Sie über den mitgelieferten QR-Code im Benutzerhandbuch.

www.servicesolutions.mahle.com

Diese Kurzanleitung ist in weiteren
Sprachen erhältlich: zum Down-
load den QR-Code scannen

